


三用電表操作基本知識


(電阻量測)

三用電表-VOM




- 主要功能
 - 測量電壓(**Volt**)
 - 直流電壓測量
 - 交流電壓測量
 - 測量電阻(**Ohm**)
 - 測量電流(**Milli-ampere**)
- 附屬功能
 - 測量電晶體-好壞、電流增益(**hfe**)
 - 測量分貝值(**dB**)
 - 測量負載電壓及電流(**LV、LI**)
 - 電解電容好壞判定
- 又稱為萬用電表或複用電表(**Multi-Tester**)

三用電表面板簡介



三用電表-機械零點調整

- 將三用電表平放於桌面上。
- 將選擇範圍開關置於電壓(流)檔，若置於電阻檔時測棒不可碰觸。
- 使用一字起子旋轉機械零點調整螺絲使指針歸零〈電阻刻度為無限大〉。
- 觀測指針讀數時，眼睛必須在刻度盤的正上方，利用**反射鏡**使鏡中的指針與實際的指針重疊在一起，以消除觀測誤差的產生。



電阻的基本測量步驟

- 三用電表置於適當的 Ω 檔：

- 檔數可分為四檔，分別為 $\times 10K$ 、 $\times 1K$ 、 $\times 10$ 、 $\times 1$ 。
- 換檔時需作零歐姆調整(歸零調整)。

- 與待測電阻呈並聯的連接情況：

- 測量電阻時，手不可與接觸金屬探針及電阻引線兩端，避免人體電阻與待測電阻形成並聯，使得測量值較實際值小的測量誤差。
- 正確測量方法如圖所示

- 判讀測量電壓值加以記錄：

- 以刻度盤上第一條刻度為基準(非線性刻度)。
- 刻度左邊標示無限大(∞)，右邊標示零(0)與電壓電流刻度相反。
- 注意應使指針偏轉在刻度的中間左右兩側以提高測量準度。
- 判讀刻度盤上指針偏轉位置的數值與三用電表歐姆檔數的乘積即為待測電阻的阻值。



介紹完畢